

Age Group	Number of People
18-24	2681
25-34	1079
35-44	741
45-54	625
55-64	236
65-74	
75-84	
85+	



1. Drewniane elementy konstrukcyjne stropu będące pod wpływem korozji biologicznej należy wymieniać na nowe.
2. Odległość drewnianych elementów stropu od kanału dymowego - min. 30cm
3. Istniejące ściany stropów stropów, będące w złym stanie technicznym, należy wymienić na nowe (wg PN-82/B-02011), a także elementy żelbetonowe (wg PN-84, podkładki stalowe 250x250x12mm (wg 5235) - wymiary ściegów według wytycznych ekspertów).
4. W przypadku stwierdzenia innego przetrzaski i rozwaru belek stropowych niż na rysunku, należy wystrząsnąć roboty i pokolorować proszkiem.
5. Operacje projektowanych belek stropowych na murze - min. 20cm
6. Wymiana elementów występujących w murze uszczelnienie - pod płytę podłogową OGB, o wym. 60x10cm, w rozstawie co 0,70m.
7. Elementy drewniane zabezpieczyć rozkładami ognioochronnymi do stopnia niezapalności.

Nazwa rys.	Rzut stropu nad parterem
Opis	Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń sterylnych i niesterilnego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne
Adres inwestor	88-320 Strzelno, ul. Michalsowa 59, dz nr 426 Gmina Strzelno, ul. Ciesielska 2 88-320 Strzelno
Architektura	mgr inż. arch. Dorota Rubik-Sałacińska upr. nr: ABIT-II-7131-4/2000
Konstrukcja	mgr inż. Stanisław Konieczka nr. KUP/2/POOK/03
Opracowanie	mgr inż. Przemysław Klimaszewski
	Data Stale nr rze.
	10.02.2012 1:50 10