



**A**  
2 x papa na lepiku  
szlichta cementowa gr. 4cm  
pustka powietrzna  
wełna mineralna gr. 15cm  
izolacja paroprzepuszczalna  
nadbeton gr. 3cm  
płyta żerawska 24cm

**B**  
terakota gr. 1,5cm/wykładzina pcv  
wylewka szlichta 4,5cm  
folia polietylenowa  
nadbeton gr. 3cm  
płyta żerawska 24cm

**C**  
posadzka cementowa  
wylewka szlichta 4,5cm  
2xpapa na lepiku  
płyta betonowa B15 gr. 10cm  
ubity piasek gr. 25cm

**D**  
tynk cementowy  
blocek betonowy gr. 38cm  
cegła pełna gr.12cm  
tynk cem. - wap.  
styropian EPS70 gr. 12cm  
tynk na siatce  
folia kubelkowa

**E**  
tynk cementowy  
gazobeton gr. 24cm  
styropian gr. 10cm  
cegła pełna gr.12cm  
tynk cem. - wap.  
styropian EPS70 gr. 12cm  
tynk na siatce

**UWAGA!**  
Elementy stalowe konstrukcji zabezpieczyć farbą  
pęczniejącą do klasy odporności ogniowej R60.

**UWAGA!**  
Należy zlikwidować istniejący drewniany sufit podwieszany w sali konsumpcji  
i wykonać nowy z płyty GKF

Elementy drewniane konstrukcji dachu nad gabinetami rehabilitacyjnymi  
należy od strony pomieszczenia zabezpieczyć do stopnia niezapalności,  
następnie wykonać zabudowę z płyty GKF

Nazwa rys.	Przekrój B-B		
Obiekt	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gastronomiczno - noclegowego w Przyjezierzu na Zakład Aktywności Zawodowej		
Adres	Dz. nr 525, ul. Świerkowa 13/1, Przyjezierze, 88-324 Jeziora Wielkie		
Inwestor	Gmina Strzelno 88-320 Strzelno, ul. dr Ciesławicza 2		
Architektura	mgr inż. arch. Wojciech Arczyński UAN-KZ-7210/215/87, KP-0159		
Konstrukcja	mgr inż. Stanisław Konieczka WBPP-NB-7210/73/83; KUP/2/POOK/03, KUP/BO/3041/02		
Opracowanie	mgr inż. Stanisław Konieczka	Data	25.05.2014
		Skala	1:50
		Nr rys.	18